



Comune di Ponsacco

Provincia di Pisa

SINDACO
Francesca Brogi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Tognoni

UFFICIO DI PIANO
Cristina Donati, Paolo Ferroni
Renzo Manetti, Chiara Turini e Luca Neri

GARANTE DELL'INFORMAZIONE
E DELLA PARTECIPAZIONE
Chiara Turini

piano operativo

Schedatura degli edifici del territorio rurale

elaborato redatto
da arch. Michela Fiaschi
con arch. Caterina Fusi

PROGETTO URBANISTICO
Riccardo Luca Breschi - coordinatore
con Luca Agostini

REDAZIONE DI VAS
Andrea Giraldi

STUDI GEOLOGICI
Fabio Mezzetti

STUDI IDRAULICI
Simone Pozzolini

ANALISI TESSUTI URBANI E CLASSIFICAZIONE
PATRIMONIO EDILIZIO
Teresa Arrighetti

DISPOSIZIONI PER IL PROGRAMMA DI ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Teresa Arrighetti

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO NEL
TERRITORIO RURALE
Michela Fiaschi e Caterina Fusi

INDAGINI ARCHEOLOGICHE
Antonio Alberti




Doc.3.3

Premessa

Nella formazione del Piano Operativo per il Comune di Ponsacco, nella volontà di perseguire il rispetto dei caratteri insediativi storici e la valorizzazione dell'identità dei luoghi anche attraverso la conoscenza degli edifici di valore storico, si è provveduto alla ricognizione e classificazione degli edifici e dei complessi edificati di valenza storico testimoniale, in conformità alle disposizioni normative relative al *contenuto degli atti di governo del territorio, Piano Operativo*, art 95 comma 2 lettera b della LR 65/2014 e le *disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente* art 4 LR 3/2017.


Il seguente documento costituisce l'Elenco del patrimonio rurale storicizzato censito, atto ad individuare le permanenze storiche e le trasformazioni territoriali intercorse nel tempo, con la finalità di attribuire a ciascun edificio una classe di intervento delle trasformazioni ammissibili. Ad integrazione di questo elenco sono state realizzate delle schede conoscitive. La scheda è stata redatta avendo come obiettivo quello di restituire ai proprietari degli immobili ed ai progettisti, importanti informazioni utili ad evitare interventi incongrui che portino ad irrimediabili perdite collettive dei valori identitari del territorio e, al contempo, facilitare l'operatività, dell'ufficio tecnico comunale e dei professionisti incaricati, in caso di proposte di intervento.

La ricerca ha interessato il patrimonio rurale storicizzato, ossia antecedente al primo rilevamento aerofotogrammetrico datato 1954. Gli edifici sono stati elencati e numerati secondo un ordine progressivo su tutto il territorio. Per agevolare la consultazione il seguente elenco è stato suddiviso in quattro settori che seguono un andamento antiorario a partire dal lato N/O.



I° Settore: edifici numerati nell'intervallo 1 - 50

I settore: edifici numerati nell'intervallo 1 - 50



- **Classe 1:** Edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico architettonico.
- **Classe 2:** Edifici e complessi edilizi di valore storico architettonico.
- **Classe 3:** Edifici e complessi edilizi di valore testimoniale
- **N.C.:** Edifici e complessi edilizi non classificati esistenti al 1954


N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
1.a	Casa Malacarne	via Vecchia di Pontedera n.75-76-77-78-79-80	parz. ope legis art.142b	3	-	3.1
1.b	Casa Malacarne	via Vecchia di Pontedera	ope legis art 142b	3	-	3.1
1.c	Casa Malacarne	via Vecchia di Pontedera	-	3	-	3.1
2.a	Casa Belvedere	via Vecchia di Pontedera n. 86-87-88	-	2	-	3.1
2.b	Casa Belvedere	via Vecchia di Pontedera n. 88c	-	3	-	3.1
3	-	via Vecchia di Pontedera n. 89-90	-	3	IS_003	3.1
4	-	via Vecchia di Pontedera	-	N.C.	-	3.1
5	-	via Vecchia di Pontedera n. 91-92	-	3	-	3.1
6	-	via Vecchia di Pontedera n. 96	-	2	IS_006	3.1
7	-	SR439 - Via Valdera P. n. 305	-	3	IS_007	3.1
8	-	SR439 - Via Valdera P. n.307-309	-	2	-	3.1
9a	-	Strada vicinale del Casato n. 33-34-35	-	3	-	3.1
9b	-	Strada vicinale del Casato	-	N.C.	-	3.1
9c	-	Strada vicinale del Casato	-	N.C.	-	3.1
10a	-	via Valdera n. 302	-	3	-	3.1
10b	-	via Valdera n. 304	-	3	-	3.1
10c	-	via Valdera	-	3	-	3.1
11	-	via La Pieve	-	3	-	3.1

N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
		n. 27-28-29-30				
12	-	via La Pieve n.31	-	2	IS_012	3.1
12a	-	via La Pieve n. 32	-	3	IS_012	3.1
12b	-	via La Pieve	-	1	IS_012	3.1
12c	-	via La Pieve	-	N.C.	IS_012	3.1
13	-	Strada vicinale del Casato n.88	-	2	-	3.1
14a	-	via La Pieve n. 82/A - 84- 86	-	3	-	3.1
14b	-	via La Pieve	-	3	-	3.1
14c	-	via La Pieve	-	3	-	3.1
15	-	via della Rotina n. 72-74-76	-	3	-	3.1
16	-	Strada vicinale della Rotina n. 70	-	2	-	3.1
17	-	via di Gello n.214-216	-	2	IS_017	3.1
18	-	via della Rotina	-	3	-	3.1
19a	-	via di Gello n.218	-	N.C.	-	3.1
19b	-	via di Gello	-	N.C.	-	3.1
20	-	via di Gello n. 210-212	-	3	-	3.1
21	-	via di Gello	-	3	-	3.1
22	-	via di Gello n. 328	-	2	-	3.1
23	-	via dei Panieracci n.229	-	3	-	3.1
24	-	via dei Panieracci n. 21-25-70-72	-	3	-	3.1
25	-	via dei Panieracci n. 35-37	-	3	-	3.1
26	-	via Melorie n. 81-82-84-86	-	2	IS_026	3.1
27	-	via Melorie n. 65-67-69	-	3	-	3.1
29a	Casa Acquadri	via Curigliana n. 13/A-14-15	-	3	-	3.1
29b	Casa Acquadri	via Curigliana	-	N.C.	-	3.1
29c	Casa Acquadri	via Curigliana	-	N.C.	-	3.1
30	-	via Curigliana	-	N.C.	-	3.1


N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
31	-	via Curigliana n. 16	-	3	-	3.1
32	-	via Curigliana n. 12/C, 13	-	3	-	3.1
33	-	via Curigliana n. 9	-	3	-	3.1
34a	-	via Curigliana n. 11/B	-	N.C.	-	3.1
34b	-	via Curigliana n. 11/B	-	N.C.	-	3.1
34c	-	via Curigliana n. 11/B	-	N.C.	-	3.1
34d	-	via Curigliana n. 11/B	-	N.C.	-	3.1
38	Casa Fossa Nuova	via Curigliana n. 124	-	2	IS_038	3.1
40	Casa Termine	via Pietro Gori Strada vicinale detta via Mozza n.15	-	3	-	3.1
41	-	via Pietro Gori	-	N.C.	-	3.1
42.a	-	Strada vicinale dell'Alberaccio n.99	-	3	-	3.1
42. b	-	Strada vicinale dell'Alberaccio	-	N.C.	-	3.1
43	-	Strada vicinale dell'Alberaccio	-	N.C.	-	3.1
44a	-	via Casino n. 1-2	-	2	-	3.1
44b	-	via Casino	-	3	-	3.1
45	-	via Casino	-	3	-	3.1
46a	-	via Casino n. 3-4-5-6-7	-	3	-	3.1
46b	-	via Casino n. 8	-	3	-	3.1
46c	-	via Casino	-	3	-	3.1
47	-	via Casino n.122	-	2	-	3.2
48	-	via Fossa Nuova	-	N.C.	-	3.2
49	-	via Fossa Nuova n. 112	-	2	-	3.2

SCHEDATURA I° SETTORE

VALORI STORICI IDENTITARI




Datazione: presente al 1954



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda IS_003

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione:

sufficiente

Paramento murario esterno:

intonaco

Tipologia della copertura:

a padiglione in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio:

-

Elementi di degrado:


intonaco in stato di degrado

Alterazioni tipologiche:

aperture a piano terra, corpo aggiunto




APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto

Foglio di mappa 0002
Particella 348
- edificio non rappre

- edificio non rappresentato -



Geoscopio PIT-PPR Vincoli
Area non soggetta a vinco

Area non soggetta a vincoli




**Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica**
Pericolosità idraulica elevata (I.3)

Scheda IS_006

Toponimo e indirizzo Via vecchia di Pontedera n. 96

INQUADRAMENTO GENERALE



Destinazione d'uso attuale: residenziale/agricolo

Utilizzo: occupato



Viabilità di accesso: strada asfaltata

Anotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




Datazione: presente al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda IS_006

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione:

sufficiente

Paramento murario esterno:

intonaco

Tipologia della copertura:

a falda in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale:


viale di ingresso con cipressi

Elementi di degrado:

intonaco in stato di degrado

Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto fabbricati:

Foglio di mappa 0002
Particella 580



Geoscopio PIT-PPR Vincoli

Area non soggetta a vincoli




**Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica**
Pericolosità idraulica elevata (I.3)

Scheda IS_007

Toponimo e indirizzo Via Valdera n. 305

INQUADRAMENTO GENERALE




Destinazione d'uso attuale: in abbandono

Utilizzo: -

Viabilità di accesso: strada asfaltata

Anotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




Datazione: presente al 1954

Catasto Leopoldino 1819_1821 / Orthofoto 1954 IGM / Orthofoto 1965 IGM

Scheda IS_007

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione: rudere
Paramento murario esterno:
intonaco


Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole con sottogronda in laterizi intonacati con cornice modanata

Elementi o finiture di pregio: cornice con decorazioni alle finestre e all'apertura del prospetto principale

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: intonaco sfaldato con gravi lacune; tracce di muratura; macchie di umidità; tettoie precarie sul prospetto principale; pluviale e manto di copertura in avanzato stato di degrado

Alterazioni tipologiche: -




APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto

Foglio di mappa 0002
Particella 21



Geoscopio PIT-PPR Vincioli
Area non soggetta a vincoli

Altea non soggiusta a viatico



**Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica**
Pericolosità idraulica elevata (I.3)

Scheda IS_012


Toponimo e indirizzo Via la Pieve n. 31, 32



A
Destinazione d'uso attuale: residenziale
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B
Destinazione d'uso attuale: annesso all'abitazione
Tipologia: annesso rustico
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

C
Destinazione d'uso attuale: annesso all'abitazione
Tipologia: annesso rustico
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -




VALORI STORICI IDENTITARI



A
Datazione: presente al 1822

B
Datazione: presente al 1822




C
Datazione: esistente al 1954



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda IS_012


DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A
Stato di conservazione: buono
Paramento murario esterno: intonaco
Tipologia della copertura:
a padiglione in coppi e tegole
Elementi o finiture di pregio: al civico
31 cornici con conci di chiave alle aperture
al p.t.; bugnato agli angoli; infissi di
valore testimoniale per tipologia. Al civico
32 cornici alle aperture al pt
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado:
intonaco degradato
Alterazioni tipologiche: al civico 32
alterazione delle aperture e degli infissi;
travetti in c.a. prefabbricato in copertura



DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B Stato di conservazione:

Paramento murario esterno: intonaco

Tipologia della copertura:
Infrachaco
Infrachaco
Infrachaco
Infrachaco

Elementi o finiture di pregio: a capanna in coppi e tegole
con rami alle aperture.

Elementi di pregio ambientale:
Elementi di degradazione:

L'effetto degli auguri: intonaco degradato
Alterazioni tipologiche:

Ancienza in epoche antiche.
In origine antica
la pieve, trasformata in ricovero attrezzature
agricole, apertura modificata

State di conservazione:

Sufficient
Parament
Information


Tipologia della copertura: ad una falda in corpi a toro

**ad una falda in coppi e tegole
Elementi o finiture di pregio:
Elementi di pregio ambientali**

Elementi di pieghe ambientate: Elementi di degrado: presenza di rotte in ferro: intonaco

Alterazioni tisologiche:


APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto Foglio di mappa 0002
A: particelle 584, 71
B: particella 70
C: particella 70



Geoscopio PIT-PPR Vincoli
Area non vincolata




**Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica**

A: Pericolosità idraulica elevata (1.3)
B: Pericolosità idraulica elevata (1.3) in parte molto elevata (1.4)
C: Pericolosità idraulica elevata (1.3)

Scheda IS_017

Toponimo e indirizzo Via di Gello 214, 216

INQUADRAMENTO GENERALE




Destinazione d'uso attuale: residenziale

Tipologia: casa colonica


Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada comunale in parte asfaltata ed in parte sterrata

Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




Datazione: nucleo originario presente al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda IS_017

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione: ottimo, recentemente restaurato-

Paramento murario esterno: intonaco


Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di degrado: albero di prego Pioppo

Alterazioni tipologiche: -


DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione:
ottimo, recentemente restaurato
Paramento murario esterno:
intonaco

Tipologia della copertura:
a capanna in coppi e tegole
Elementi o finiture di pregio: -
Elementi di pregio ambientale:
albero di pregio Pioppo
Elementi di degrado: -
Alterazioni tipologiche: -

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




APPROFONDIMENTO TECNICO



catasto

Foglio di mappa 0001
particelle 86, 765



Geoscopio PIT-PPR
Estratto cartografia Vincoli
Area non soggetta a vincoli



Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica media (1.2)

Scheda IS_026

Toponimo e indirizzo via Melorie n. 81, 82, 84, 86

INQUADRAMENTO GENERALE




Destinazione d'uso attuale: residenziale

Tipologia: casa colonica

Utilizzo: occupato

Viabilità di accesso: strada comunale asfaltata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI



Datazione: esistente al 1954



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



APPROFONDIMENTO TECNICO




Catasto

Foglio di mappa 0009
particelle 155, 184




Geoscopio PIT-PPR
Estratto cartografia Vincoli
Area non soggetta a vincoli




Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
in parte Pericolosità idraulica media (I.2)
in parte Pericolosità idraulica elevata (I.3)

Scheda IS_038




Toponimo e indirizzo CASA FOSSA NUOVA
Via Curiiana n. 124

INQUADRAMENTO GENERALE




Destinazione d'uso attuale: residenza
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupata
Viabilità di accesso: strada asfaltata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




Datazione: presente al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda IS_038

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione:

buono

Paramento murario esterno:

intonaco

Tipologia della copertura:

a capanna in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio:

- Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado:

- Elementi di degrado: -

Alterazioni tipologiche:

sottogronda in cemento



APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto
Foglio di mappa 0002
Particella 21

Geoscopio PIT-PPR Vincoli
Area non soggetta a vincoli

Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica elevata (1.3)

II° Settore: edifici numerati nell'intervallo 51-78

Il settore: edifici numerati nell'intervallo 51 - 78




N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
51	-	via Peschiera n.1	-	2	-	3.2
52.a	Podere Torre	via Peschiera n.3-4	-	2	-	3.2
52.b	Podere Torre	via Peschiera	-	2	-	3.2
53.a	Il Poggino	Strada Poggino n.1	-	2	-	3.2
53.b	Il Poggino	Strada Poggino	-	2	-	3.2
53.c	Il Poggino	Strada Poggino	-	2	-	3.2
54	-	via Peschiera n.7	-	3	-	3.2
55	-	via Peschiera	-	3	-	3.2
56.a	Podere Galletta	via Galletta n.1	-	2	-	3.2
56.b	Podere Galletta	via Galletta	-	2	-	3.2
57.a	Villa Castagnicci	via priv. San Martino n.15	-	2	-	3.2
57.b	Villa Castagnicci	via priv. San Martino	-	2	-	3.2
58	-	via priv. San Martino n.1, 2	-	2	IIS_058	3.2
59	-	via San Martino n.134	-	2	-	3.2
60.a	Podere Spazzavento	via Poggino n.13, 14	-	2	-	3.2
60.b	Podere Spazzavento	via Poggino	-	3	-	3.2
61.a	Villa Castagnicci	via A. Gramsci n.128-129-130	-	2	IIS_061	3.2
61.b	Villa Castagnicci	via A. Gramsci n.131	-	2	IIS_061	3.2
61.c	Villa Castagnicci	via A. Gramsci	-	2	IIS_061	3.2
62	Podere San Giorgio	via Poggino n.9-10-11	-	3	-	3.2
63	-	via Poggino	-	3	-	3.2
64	-	via Poggino n.6	-	3	-	3.2
65.a	-	via Poggino n.4-5	-	3	-	3.2
65.b	-	via Poggino	-	3	-	3.2
65.c	-	via Poggino	-	3	-	3.2
66.a	-	via Poggino n.120	-	2	-	3.2
66.b	-	via Poggino n.121	-	2	-	3.2
67	Podere il Cile	via Poggino n.118-119	-	3	-	3.2

N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
68	-	via Poggino n.116-117	-	3	-	3.2
69.a	Casa Terrabianca	via Lucanero n. 29	-	2	-	3.2
69.c	Casa Terrabianca	via Lucanero	-	3	-	3.2
70	Podere San Lorenzo	via Lucanero n.30	-	3	-	3.2
71.a	-	via Camugliano n.1-1/A-2	-	2	-	3.2
71.b	-	via Camugliano	-	3	-	3.2
72.a	Podere della For-nace	via Camugliano n.3/A	-	2	IIS_072	3.2
72.b	Podere della For-nace	via Camugliano	-	2	IIS_072	3.2
72.c	Podere della For-nace	via Camugliano	-	3	IIS_072	3.2
73	-	via A. Gramsci	-	2	-	3.2
74	-	SP13 via A. Gramsci n. 135-136	-	3	-	3.2
75	Podere Pian di Selva	via Camugliano n. 6-7	-	2	IIS_075	3.2
76.a	Podere dei Colmi	via A. Gramsci n. 127	-	3	IIS_076	3.2
76.b	Podere dei Colmi	via A. Gramsci	-	3	IIS_076	3.2
77.a	Podere dei Colmi	SP13 n.111	-	3	-	3.2
77.b	Podere dei Colmi	SP13	-	3	-	3.2
78.a	Fattoria del Poggino	via A. Gramsci n.112-115	-	2	-	3.2
78.b	Fattoria del Poggino	A. Gramsci	-	2	-	3.2
78.c	Fattoria del Poggino	A. Gramsci	-	2	-	3.2
78.d	Fattoria del Poggino	A. Gramsci	-	2	-	3.2

SCHEDATURA II° SETTORE

Scheda IIS_058




Toponimo e indirizzo: Via priv. San Martino

INQUADRAMENTO GENERALE



Destinazione d'uso attuale: ricettivo
Utilizzo: occupata
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




Datazione: presente al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda III_S_058

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione:

buono

Paramento murario esterno:

intonaco

Tipologia della copertura:

a capanna in coppi e tegole con sottogronda in legno e laterizio

Elementi o finiture di pregio:

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: -

Alterazioni tipologiche: -



APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto
Foglio di mappa 0016
Particella 249

Geoscopio PIT-PPR Vincoli
Area non soggetta a vincoli

Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IIS_061

Toponimo e indirizzo VILLA CASTAGNICCI
Via Gramsci n. 128, 129, 130

INQUADRAMENTO GENERALE




A Destinazione d'uso attuale: residenziale
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B Destinazione d'uso attuale: residenziale
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

C Destinazione d'uso attuale: residenziale
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI



A
Datazione: presente al 1822





B C
Datazione: presente al 1954



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda III_S_061

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A
Stato di conservazione:
sufficiente

Paramento murario esterno:
intonaco a grezzo
Tipologia della copertura: a capanna
in coppi e tegole con sottogronda in
legno e laterizio

Elementi o finiture di pregio: -
Elementi di degrado: -

Alterazioni tipologiche:
presenza di scala in cemento

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B
Stato di conservazione:
ottimo

Paramento murario esterno:
intonaco

Tipologia della copertura:
a falda in coppi e tegole con sottogonda in legno e laterizio

Elementi o finiture di pregio:
presenza di archi con ghiera di mattoni
a vista
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: -

5



C
Stato di conservazione:
ottimo

Paramento murario esterno:
intonaco

Tipologia della copertura:
a falda in coppi e tegole con sottogonda in legno e laterizio

Elementi o finiture di pregio:
presenza di archi con ghiera di mattoni
a vista
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: -

6

APPROFONDIMENTO TECNICO




Catasto

Foglio di mappa 0015
A particella 380
B particella 641
C particella 642



Geoscopio PIT-PPR Vincoli
Area non vincolata




Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
A B C Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IIS_072

Toponimo e indirizzo PODERE DELLA FORNACE
Via Cumigliano n. 3/A

INQUADRAMENTO GENERALE




A Destinazione d'uso attuale: residenziale
Tipologia: Casa Colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B Destinazione d'uso attuale: abbandono
Tipologia: annesso agricolo
Utilizzo: -
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

C Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso agricolo
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI



A Datazione:
casa colonica al 1618, presente in cartografia al 1822

B Datazione:
casa colonica al 1618, presente in cartografia al 1822




C Datazione:
presente al 1954



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM


DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A

Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: intonaco
Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole con sottogonda in legno e laterizio
Elementi o finiture di pregio: stemma in ceramica bianca e blu sul prospetto principale
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: intonaco sfaldato con gravi lacune; tracce di muratura; macchie di umidità.
Alterazioni tipologiche: scala ed elementi in cemento armato nella parte destra del fabbricato

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B
Stato di conservazione:

scarsio

Paramento murario esterno:

matttoni a faccia vista e intonaco

Tipologia della copertura:


a capanna in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio:

- Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: intonaco

sfasdato con gravi lacune
Alterazioni tipologiche: parziali
tamponature delle arcate



C
Stato di conservazione:

rudere

Paramento murario esterno:

matttoni a faccia vista

Tipologia della copertura:


a capanna

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: -

Alterazioni tipologiche: -



APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto

Foglio di mappa 0017
particella 85

Geoscopio PIT-PPR Vincoli


Area non vincolata

Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica media (1.2)

Scheda IIS_075

Toponimo e indirizzo PODERE PIAN DI SELVA
via Cumigliano n. 6, 7

INQUADRAMENTO GENERALE



Destinazione d'uso attuale: residenziale / agricolo


Tipologia: casa colonica

Utilizzo: occupato

Viabilità di accesso: strada privata sterrata

Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




Datazione: nucleo originario presente al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione
sufficiente

Paramento murario esterno
intonaco

Tipologia della copertura
a padiglione in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado
intonaco in parte degradato

Alterazioni tipologiche: -



APPROFONDIMENTO TECNICO



Scheda IIS_076

Toponimo e indirizzo PODERE DEI COLMI
Via Gramsci n.127



INQUADRAMENTO GENERALE



A
Destinazione d'uso attuale: residenziale / agricolo
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata

B
Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: in stato di abbandono
Viabilità di accesso: strada sterrata

VALORI STORICI IDENTITARI




A B
Datazione: presente al 1954



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




A
Stato di conservazione: scarso
Paramento murario esterno: intonaco
Tipologia della copertura: a capanna
in coppi e tegole e sottogronda in legno
e laterizio tradizionale
Elementi o finiture di pregio:-
Elementi di pregio ambientale:-
Elementi di degrado: intonaco
degradato
Alterazioni tipologiche: infissi
incongrui

B
Stato di conservazione: pessimo,
rudere
Paramento murario esterno: muratura
Tipologia della copertura: a capanna
di archi con ghiera in mattoni a vista
Elementi o finiture di pregio: presenza
di archi con ghiera in mattoni a vista
Elementi di pregio ambientale:-
Elementi di degrado: copertura
completamente crollata, muratura
degradata
Alterazioni tipologiche: tettoie
addossate



APPROFONDIMENTO TECNICO




Catasto

Foglio di mappa 0015
particella 538




Geoscopio PIT-PPR Vincoli
Area non soggetta a vincoli



Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica media (1.2)

III settore: edifici numerati nell'intervallo 80 - 104



- **Classe 1:** Edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico architettonico.
- **Classe 2:** Edifici e complessi edilizi di valore storico architettonico.
- **Classe 3:** Edifici e complessi edilizi di valore testimoniale
- **N.C.:** Edifici e complessi edilizi non classificati esistenti al 1954

N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
80	Casa Poggetti	via Camugliano n.51	beni paesaggistici Decreto 239/1952	1	IIIS_080	3.2
81.a	-	via Camugliano n.49-50	beni paesaggistici Decreto 239/1952	1	IIIS_081	3.2
81.b	-	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	3	IIIS_081	3.2
82	-	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	3	IIIS_082	3.2
83	Chiesetta di San Pierino	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	1	IIIS_083	3.2
84.a	-	via Camugliano n.46-47-48	beni paesaggistici Decreto 239/1952	1	IIIS_084	3.2
84.b	-	via Camugliano n.46-47-48	beni paesaggistici Decreto 239/1952	3	IIIS_084	3.2
84.c	-	via Camugliano n.46-47-48	beni paesaggistici Decreto 239/1952	3	IIIS_084	3.2
86.a	Villa La Grillaia	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	2	-	3.2
86.b	Villa La Grillaia	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	2	-	3.2
87.a	La Casetta	via Camugliano n.43-44	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	2	IIIS_087	3.2


N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
87.b	La Casetta	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	2	IIIS_087	3.2
88.a	Villa Medicea di Camugliano	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	1	-	3.2
88.b	Villa Medicea di Camugliano	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	1	-	3.2
88.c	Villa Medicea di Camugliano	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	1	-	3.2
88.d	Villa Medicea di Camugliano	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	1	-	3.2
88.e	Villa Medicea di Camugliano	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	1	-	3.2
88.f	Villa Medicea di Camugliano	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	1	-	3.2
88.g	Villa Medicea di Camugliano	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	1	-	3.2
89	-	SS 439 via Valdera C. n.36-37	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	2	IIIS_089	3.2

N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
90.a	Montefungoli	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	1	IIIS_090	3.2
90.b	Montefungoli	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	2	IIIS_090	3.2
90.c	Montefungoli	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952 beni architettonici tutelati	2	IIIS_090	3.2
91	Chiesa San Frediano in Camugliano	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	1	IIIS_091	3.2
91b	-	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	2	-	3.2
92.a	Locanda di Camugliano	via Costa di Sole	beni paesaggistici Decreto 239/1952	1	IIIS_092	3.2
92.b	Locanda di Camugliano	via Costa di Sole	beni paesaggistici Decreto 239/1952	2	IIIS_092	3.2
93.a	Villa Casanova	via Costa di Sole	beni paesaggistici decreto 239/1952	1	IIIS_093	3.2
93.b	Villa Casanova	via Costa di Sole	beni paesaggistici Decreto 239/1952	3	-	3.2
94.a	Villa Castellaccia	via Costa di Sole	beni paesaggistici Decreto 239/1952	2	-	3.2
94.b	Villa Castellaccia	via Costa di Sole	beni paesaggistici Decreto 239/1952	2	-	3.2
95.a	Podere Bosco Grosso	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	2	IIIS_095	3.2

N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
95.b	Podere Bosco Grosso	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	3	IIIS_095	3.2
96	Le Cannelle	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	2	IIIS_096	3.2
97.a	-	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	2	IIIS_097	3.2
97.b	-	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	3	IIIS_097	3.2
98	Podere Le Prata	via Camugliano	beni paesaggistici Decreto 239/1952	2	IIIS_098	3.2
99	-	via Camugliano	-	1	IIIS_099	3.2
100	-	via Camugliano via Volterrana	-	2	IIIS_100	3.2
101.a	-	via Camugliano n.39 via Volterrana	-	2	-	3.2
101.b	-	via Camugliano n.39 via Volterrana	-	3	-	3.2
102	-	via Camugliano	ope legis art.142c)	2	-	3.2
103.a	Casa San Carlo	via Camugliano n. 42-43	-	2	IIIS_103	3.2
103.b	Casa San Carlo	via Camugliano n. 42-43	-	2	IIIS_103	3.2
104	Casa San Carlo	via Chiavaccini n. 143- 143/A- 145-147-149-151	ope legis art. 142b) e c)	3	-	3.1


SCHEDATURA III° SETTORE

Scheda IIIIS_080



Toponimo e indirizzo CASA POGGETTI
Via Camugliano n.51

INQUADRAMENTO GENERALE



Destinazione d'uso attuale: agricolo
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada regionale asfaltata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -


VALORI STORICI IDENTITARI

Datazione: nucleo originario presente al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Orthofoto 1954 IGM / Orthofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione:

SCARSO

Paramento murario esterno:

intonaco

Tipologia della copertura:

a capanna in coppi e tegole


Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di degrado:

intonaco in stato di degrado

Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO



catastro

Foglio di mappa 0018
particella 102



Geoscopio PIT-PPR
Estratto cartografia Vincoli
beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse pubblico
decreto 239/1952




Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
parte Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IIIIS_081

Toponimo e indirizzo Via Camugliano n.49, 50


INQUADRAMENTO GENERALE




A
Destinazione d'uso attuale: residenziale / agricolo
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata

B
Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: in parte occupato, in parte in stato di abbandono
Viabilità di accesso: strada sterrata

VALORI STORICI IDENTITARI




A B
Datazione: presente al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda III S_081

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




A
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: intonaco a grezzo

Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole sottogronda in legno e laterizio tradizionale
Elementi o finiture di pregio: stemma in ceramica bianca e blu sul prospetto principale

Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: intonaco sfaldato con gravi lacune, estese macchie di umidità

Alterazioni tipologiche: -

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B
Stato di conservazione: scarso in parte ed in parte rudere

Paramento murario esterno: mattoni a faccia vista

Tipologia della copertura: a falde Elementi o finiture di pregio:

Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: vistosi crolli della copertura

Alterazioni tipologiche: aperture e tamponature, sostituzione della copertura tradizionale



APPROPONDIMENTO TECNICO



Catasto
Foglio di mappa 0018
particella 102


Geoscopio PIT-PPR Vincoli
beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse pubblico
decreto 239/1952

Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IIIIS_082



Toponimo e indirizzo Via Camugliano

INQUADRAMENTO GENERALE



Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: stato di abbandono
Viabilità di accesso: strada sterrata

VALORI STORICI IDENTITARI




Datazione: presente al 1954

Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda III S_082

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione: scarso
Paramento murario esterno: mattoni a faccia vista

Tipologia della copertura: a capanna con sottogronda in travicelli

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di degrado: cedimento della copertura, infissi e superfici murarie con vegetazione

Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO




Catasto
Foglio di mappa 0018
particella 102

Geoscopio PIT-PPR Vincoli
beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse pubblico
decreto 239/1952


**Estratto Piano Strutturale,
Carta della Pericolosità Idraulica**
Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IIIIS_083




Toponimo e indirizzo CHIESETTA DI SAN PIERINO
Via Camugliano

INQUADRAMENTO GENERALE




A
Destinazione d'uso attuale: chiesa
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




A Datazione: presente in cartografia al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: intonaco
Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole, sottogonda in muratura con cornice modanata
Elementi o finiture di pregio: cornice e architrave alla porta, semipilastri ai quattro spigoli
Elementi di pregio ambientale: cipressi ai 4 angoli
Elementi di degrado: intonaco esterno degradato
Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO



Scheda III S_083

Scheda IIIIS_084

Toponimo e indirizzo Via Camugliano n.46, 47, 48

INQUADRAMENTO GENERALE




A Destinazione d'uso attuale: residenziale / agricolo
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupata
Viabilità di accesso: strada sterrata

B Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso agricolo
Utilizzo: occupata
Viabilità di accesso: strada sterrata

C Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso agricolo
Utilizzo: occupata
Viabilità di accesso: strada sterrata

VALORI STORICI IDENTITARI




Datazione:
A B C casa colonica al 1618, presente in cartografia al 1822


Catasto Leopoldino 1819_1821 / Orthofoto 1954 IGM / Orthofoto 1965 IGM

Scheda III S_084

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: muratura

Tipologia della copertura: a capanna tradizionale in coppi e tegole, con travi in legno

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: cedimenti della copertura
Alterazioni tipologiche: -

C
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: muratura

Tipologia della copertura: a capanna tradizionale in coppi e tegole, con travi in legno

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: cedimenti della copertura
Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto

Foglio di mappa 0018
particella 98

Geoscopio PIT-PPR Vincoli


Beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse pubblico
decreto 239/1952

Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica bassa (I.1)


Scheda IIIIS_087

Toponimo e indirizzo LA CASETTA
Via Camugliano n.43, 44

INQUADRAMENTO GENERALE




Ctr con riferimenti - Ortofoto 2019 AGEA



A
Destinazione d'uso attuale: agricolo
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B
Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: stato di abbandono
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




A B
Datazione: casa colonica al 1618
presente in cartografia al 1822




Catasto Leopoldino 1618_1822 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: intonaco
Tipologia della copertura: a capanna n
coppi e tegole, sottogonda in legno e laterizio
tradizionale
Elementi o finiture di pregio: -
Elementi di degrado: intonaco degradato e
macchie di umidità
Alterazioni tipologiche: presenza di corpi
addossati


DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B
Stato di conservazione: scarso
Paramento murario esterno: intonaco
Tipologia della copertura: a capanna
in coppi e tegole, sottogronda in legno e
laterizio tradizionale
Elementi o finiture di pregio:--
Elementi di degrado: intonaco
degradato e macchie di umidità,
Alterazioni tipologiche: tamponature,
presenza di una saracinesca




APPROFONDIMENTO TECNICO



Catastro
A B

Foglio di mappa 0021
particella 94




Geoscopio PIT-PPR Vincoli
A B
Beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse
pubblico decreto 239/1952
beni architettonici tutelati 1979/01/09




**Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica**
A B
Pericolosità idraulica media (1:2)

Scheda IIIIS_089



Toponimo e indirizzo Strada Regionale 439 n. 36, 37

INQUADRAMENTO GENERALE



Destinazione d'uso attuale: agricolo


Tipologia: casa colonica

Utilizzo: occupato (da verificare)

Viabilità di accesso: strada regionale asfaltata

Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




Datazione: nucleo originario presente al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda III S_089

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione:

scarsa

Paramento murario esterno:
intonaco in parte, mattoni faccia vista in
parte.

Tipologia della copertura:
a capanna in coppi e tegole


Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale: -


Elementi di degrado:
intonaco in stato di degrado

Alterazioni tipologiche: -

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




APPROFONDIMENTO TECNICO



catasto

Foglio di mappa 0021
particella 28



Geoscopio PIT-PPR Estratto cartografia Vincoli

beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse pubblico
decreto 239/1952
Beni architettonici tutelati 1979/01/09





Estratto Piano Strutturale Carta della Pericolosità Idraulica in parte Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IIIIS_090

Toponimo e indirizzo MONTEFUNGOLI
 Via Camugliano

INQUADRAMENTO GENERALE




A
Destinazione d'uso attuale: residenza
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B
Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

C
Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




A B C
Datazione: casa colonica al 1618
presente in caitografia al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




B
Stato di conservazione: scarso
Paramento murario esterno: muratura
Tipologia della copertura: a capanna in coppi e teloghe, sottogronda del corpo principale in laterizio modanato
Elementi o finiture di pregio: presenza di archi con ghiera in mattoni a vista
Elementi di pregio ambientale: posizione panoramica
Elementi di degrado: cedimento di parti della copertura
Alterazioni tipologiche: -



C
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: muratura
Tipologia della copertura: a capanna in coppi e teloghe, con capriate in legno
Elementi o finiture di pregio: presenza di archi con ghiera in mattoni a vista, colonne con capitelli in laterizio, capriate in legno
Elementi di pregio ambientale: posizione panoramica
Elementi di degrado: degrado della muratura
Alterazioni tipologiche: -



APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto

A B C

Foglio di mappa 0021
particella 80

Geoscopio PIT-PPR Vincoli

A B C beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse pubblico
decreto 239/1952
Beni architettonici tutelati 1979/01/09


Estratto Piano Strutturale Carta della Pericolosità Idraulica

A B C Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IIIIS_091


Toponimo e indirizzo CHIESA SAN FREDIANO IN CAMUGLIANO
Via Camugliano

INQUADRAMENTO GENERALE



A
Destinazione d'uso attuale: chiesa
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




A Datazione: presente in cartografia al 1822




Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




A
Stato di conservazione: buono
Paramento murario esterno: intonaco e mattoni a faccia vista
Tipologia della copertura: a capanna in coppie e tegole sul corpo centrale e sul campanile , a falda sul corpo laterale
Elementi o finiture di pregio: cornici modanate nel portico, nelle aperture, nel timpano e nel campanile, contrafforti in mattoni
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: tracce di umidità sull'intonaco
Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto
A

Foglio di mappa 0018
Particella C




Geoscopio PIT-PPR Vincoli
A

Beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse
pubblico decreto 239/1952




**Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica**
A
Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IIS 092



Toponimo e indirizzo LOCANDA DI CAMUGLIANO
Via Costa di Sole

INQUADRAMENTO GENERALE




A Destinazione d'uso attuale: ricettivo
Tipologia: casa padronale
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B

Destinazione d'uso attuale: ricettivo
Tipologia: annesso
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI



A **Datazione:** casa colonica al 1618
presente in cartografia al 1822




B **Datazione:** presente al 1954




Catasto Leopoldino 1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A
Stato di conservazione: ottimo
Paramento murario esterno: intonaco
Tipologia della copertura: a padiglione in coppi e tegole
Elementi o finiture di pregio: presenza di archi con capitelli e cornici alle finestre; presenza di stemma in ceramica bianca e blu sulla facciata principale
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: -
Alterazioni tipologiche: -

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B
Stato di conservazione: ottimo

Paramento murario esterno: intonaco

Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio:

.Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: -

Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto
A B

Foglio di mappa 0022
particella 108


Geoscopio PIT-PPR Vincoli
A B Beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse
pubblico decreto 239/1952

Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
A B Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IIIIS_093

Toponimo e indirizzo VILLA CASANOVA
Via costa di sole


INQUADRAMENTO GENERALE



A
Destinazione d'uso attuale: residenza/agricola
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B
Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




A Datazione: casa colonica al 1618,
presente in cartografia al 1822.

B Datazione: presente in cartografia al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Orthofoto 1954 IGM / Orthofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione: buono
Paramento murario esterno:intonaco
Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio: -
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: -
Alterazioni tipologiche: -

B
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno:mattoni a faccia vista
Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole in parte e in parte a falda
Elementi o finiture di pregio: -
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: -
Alterazioni tipologiche: -


APPROFONDIMENTO TECNICO



Scheda IIIIS_095

Toponimo e indirizzo PODERE BOSCO GROSSO
Via Camugliano


INQUADRAMENTO GENERALE



A
Destinazione d'uso attuale: residenziale
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B
Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: in stato di abbandono
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI



A B
Datazione: presente al 1954

Catasto Leopoldino 1819_1821 / Orthofoto 1954 IGM / Orthofoto 1965 IGM

Scheda III S_095

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: intonaco a grezzo

Tipologia della copertura: a padiglione in coppi e tegole e sottogronda in legno e laterizio tradizionale

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: intonaco degradato
Alterazioni tipologiche: -

B
Stato di conservazione: pessimo, rudere
Paramento murario esterno: intonaco agrezzo

Tipologia della copertura: a capanna

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: tetto completamente crollato, parti di muratura crollate
Alterazioni tipologiche: -




APPROPONDIMENTO TECNICO



Scheda IIIIS_096


Toponimo e indirizzo LE CANNELLE
Via Camugliano

INQUADRAMENTO GENERALE



A
Destinazione d'uso attuale: residenziale/agricola
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




A **Datazione:**
casa colonica al 1618, presente in cartografia al 1922



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda III S_096

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A Stato di conservazione: sufficiente

Paramento murario esterno: intonaco
Tipologia della copertura: a padiglione
in coppi e tegole con sottogronda in legno e
laterizio tradizionale

Elementi o finiture di pregio: presenza di
cornici alle finestre, barbacane e stemma in
ceramica bianca e blu

Elementi di pregio ambientale: posizione
panoramica
Elementi di degrado: distacco dell'intonaco
Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO




Catasto

Foglio di mappa 0022
particella 87



Geoscopio PIT-PPR Vincoli

Beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse pubblico
decreto 239/1952




Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IIIIS_097

Toponimo e indirizzo Via Camugliano


INQUADRAMENTO GENERALE



A
Destinazione d'uso attuale: residenziale / agricola
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B
Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




A B
Datazione: presente al 1822



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM


DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: intonaco a
grezzo
Tipologia della copertura: a capanna in
coppi e tegole con sottogonda modanato in
laterizio
Elementi o finiture di pregio:-
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: distacco dell'intonaco
Alterazioni tipologiche: -



DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: intonaco a gresce


Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: distacco dell'intonaco
Alterazioni tipologiche: -


APPROFONDIMENTO TECNICO



Scheda IIIS_098

Toponimo e indirizzo PODERE LE PRATA
Via Camugliano


INQUADRAMENTO GENERALE



- A** **Stato di conservazione:** sufficiente
- Paramento murario esterno:** intonaco a grezzo
- Tipologia della copertura:** a falda in coppi e tegole con sottogronda in laterizio e legno tradizionale
- Elementi o finiture di pregio:-**
- Elementi di pregio ambientale:** -
 - Elementi di degrado: distacco dell'intonaco
- Alterazioni tipologiche:** -

Ctr con riferimenti - Ortofoto 2019 AGEA

VALORI STORICI IDENTITARI




A
Datazione:
casa colonica al 1618, presente in cartografia al 1922



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A Stato di conservazione: sufficiente


Paramento murario esterno: intonaco
Tipologia della copertura: a padiglione
in coppi e tegole con sottogronda in legno e
laterizio tradizionale

Elementi o finiture di pregio: presenza di
cornici alle finestre, barbacane e stemma in
ceramica bianca e blu

Elementi di pregio ambientale: posizione
panoramica

Elementi di degrado: distacco dell'intonaco
Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO




Catasto
Foglio di mappa 0018
particella 53

Geoscopio PIT-PPR Vincoli
Beni paesaggistici
immobili ed aree di notevole interesse pubblico
decreto 239/1952


**Estratto Piano Strutturale,
Carta della Pericolosità Idraulica**
Pericolosità idraulica media (1.2)

Scheda IIIIS_099




Toponimo e indirizzo Via costa di sole

INQUADRAMENTO GENERALE



A
Destinazione d'uso attuale: chiesa
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI






A Datazione: presente in cartografia al 1954

Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda III S_099

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




A
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: rivestimento in pietra
Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole
Elementi o finiture di pregio: decorazioni in pietra nel sottogonda, sulla facciata e alle aperture
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: -
Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO





Scheda III S_099

Scheda IIIIS_100



Toponimo e indirizzo via Camugliano / via Volterrana

INQUADRAMENTO GENERALE






Destinazione d'uso attuale: in stato di abbandono

Tipologia: casa colonica

Utilizzo:-

Viabilità di accesso: strada sterrata

VALORI STORICI IDENTITARI





Datazione: nucleo originario presente al 1822

Catasto Leopoldino 1819_1821 / Orthofoto 1954 IGM / Orthofoto 1965 IGM

Scheda III S_100

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione: rudere
Paramento murario esterno:

intonaco a grezzo
Tipologia della copertura: a falde
in coppi e teloghe con modanato in
latenizio

Elementi o finiture di pregio:
sottogrigonda modanato

Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: evidenti lesioni
nella muratura, distacco dell'intonaco

Alterazioni tipologiche: finestre
tamponate




APPROFONDIMENTO TECNICO



Scheda IIIIS_103

Toponimo e indirizzo CASA SAN CARLO
 Via Camugliano n.42, 43


INQUADRAMENTO GENERALE



A
Destinazione d'uso attuale: residenziale / agricola
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B
Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




A B
Datazione: presente al 1954




Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: intonaco a grezzo
Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole con sottogonda in laterizio
Elementi o finiture di pregio:-
Elementi di pregio ambientale:-
Elementi di degrado: distacco dell'intonaco
Alterazioni tipologiche: -

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: intonaco a grezzo

Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole


Elementi o finiture di pregio: presenza di archi con ghiera di mattoni a vista

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: esteso distacco dell'intonaco e degrado della muratura

Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO




Catasto
A B
Foglio di mappa 0019
particella 32

Geoscopio PIT-PPR Vincoli
A: Area non vincolata
B: Ope legi art 142 lett.c)

**Estratto Piano Strutturale,
Carta della Pericolosità Idraulica**
A B
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4)

IV settore: edifici numerati nell'intervallo 105 - 124



- **Classe 1:** Edifici e complessi edilizi di rilevante valore storico architettonico.
- **Classe 2:** Edifici e complessi edilizi di valore storico architettonico.
- **Classe 3:** Edifici e complessi edilizi di valore testimoniale
- **N.C.:** Edifici e complessi edilizi non classificati esistenti al 1954

N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
105	-	via A. Chiavaccini n. 71, 73, 75, 77, 81	-	3	-	3.1
106	-	Strada Vicinale Sant'Andrea n.91	ope legis art. 142 c)	2	-	3.1
107. a	-	via Sant'Andrea n. 16	ope legis art. 142 c)	2	-	3.1
107. b	-	via Sant'Andrea n. 19-21	ope legis art. 142 c)	3	-	3.1
107. c	-	via Sant'Andrea	ope legis art. 142 c)	3	-	3.1
108	Chiesa Sant'Andrea di Petriolo	Strada Vicinale Sant'Andrea	beni archi- tettonici tutelati	1	IVS_108	3.1
109	-	via Maremma n.2	ope legis art. 142 b) e c)	3	-	3.1
110	Podere Petriola Superiore	via Maremma	ope legis art. 142 b) e c)	2	-	3.1
111	-	via Sant'Andrea n.93-95- 97	ope legis art. 142 c)	3	-	3.1
112. a	-	via Puntale n.75-77-79-79/A-81-83	ope legis art. 142 c)	3	IVS_112	3.1
112. b	-	via Puntale	ope legis art. 142 c)	3	IVS_112	3.1
112. c	-	via Puntale	ope legis art. 142 c)	3	IVS_112	3.1
112. d	-	via Puntale	ope legis art. 142 c)	3	IVS_112	3.1
113	-	via Puntale n. 126-128-130	-	3	-	3.1

N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
114. a	-	via della Costituzione via Pinocchio n.97-99	-	3	-	3.1
114. b	-	via della Costituzione - via Pinocchio	-	N.C.	-	3.1
114. c	-	via della Costituzione- via Pinocchio	-	3	-	3.1
114. d	-	via della Costituzione - via Pinocchio	-	3	-	3.1
115. a	Podere Pinocchio	via della Costituzione via Pinocchio n.93-95	-	2	IVS_115	3.1
115. b	Podere Pinocchio	via della Costituzione via Pinocchio	-	2	IVS_115	3.1
116. a	-	via Pinocchio n. 77-81	-	3	-	3.1
116. b	-	via Pinocchio n. 79	-	3	-	3.1
116. c	-	via Pinocchio	-	N.C.	-	3.1
116. d	-	via Pinocchio	-	N.C.	-	3.1
116. e	-	via Pinocchio	-	N.C.	-	3.1
116.f	-	via Pinocchio	-	3	-	3.1
117	-	via della Costituzione	-	N.C.	-	3.1
118. a	Casa Smorto	via Pinocchio n.105	-	3	-	3.1
118. b	Casa Smorto	via Pinocchio	-	3	-	3.1
119	-	via delle Colline	-	2	-	3.1
120. a	-	via delle Colline n. 4	-	2	-	3.1
120. b	-	via delle Colline n.2-3	-	2	-	3.1
121	Il Casotto	via delle Colline n.5	-	3	-	3.1


N.	Toponimo	Indirizzo	Vincoli	Classe	Scheda	Tav.
122. a	Villa Capanna	via delle Colline n. 1	-	3	-	3.1
122. b	Villa Capanna	via delle Colline	-	3	-	3.1
123. a	-	via Maremma n. 6	-	1	IVS_123	3.1
123. b	-	via Maremma n. 6	-	1	IVS_123	3.1
123. c	-	via Maremma n. 6	-	2	IVS_123	3.1
124. a	Podere Petriolo	via Pinocchio n.11	ope legis art. 142 c)	1	IVS_124	3.1
124. b	Podere Petriolo	via Pinocchio	ope legis art. 142 c)	3	IVS_124	3.1
125	Casa Uomomorto	via Pinocchio	-	3	-	3.1

SCHEDATURA IV° SETTORE

Scheda IVS_108

Toponimo e indirizzo CHIESA DI SANT'ANDREA DI PETRIOLO
strada vicinale sant'Andrea

INQUADRAMENTO GENERALE



Destinazione d'uso attuale: chiesa
Tipologia: chiesa
Viabilità di accesso: strada comunale sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI





Datazione: esistente al 1822

Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda VIS_108

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Stato di conservazione: messa in sicurezza statica

Paramento murario esterno: pietra e laterizio

Tipologia della copertura: a capanna in coppi e teloghe con sottogronda in laterizio

Elementi o finiture di pregio: presenza di architrave in pietra e di piccolo campanile in laterizio

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: cedimento della muratura


Alterazioni tipologiche: -

APPROPONDIMENTO TECNICO



Catasto

Foglio di mappa 0007
particella A



Geoscopio PIT-PPR
Estratto cartografia Vincoli
Area tutelata ope legis art.142 lett. c
Beni architettonici tutelati





Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica elevata (1.3)

Scheda IVS_112

Toponimo e indirizzo Via Puntale n.75, 77, 79, 79/A, 81, 83

INQUADRAMENTO GENERALE




A Destinazione d'uso attuale: residenziale
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata

B Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata

C Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata


D Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata

VALORI STORICI IDENTITARI



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




A
Stato di conservazione: buono
Paramento murario esterno:
intonaco

Tipologia della copertura:
in parte a capanna e in parte a
padiglione in coppi e tegole
Elementi o finiture di pregio: pazzo
in laterizio




Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: infissi incongrui
inserimento di tettorie

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



B
Stato di conservazione: buono
Paramento murario esterno:
intonaco
Tipologia della copertura: a falde in
coppi e tegole
Elementi o finiture di pregio: -
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: -
Alterazioni tipologiche: infissi
incongrui e tamponature

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



D
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno:

muratura
in parte ed in parte a falda in coppi e
tegole

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado: -

Alterazioni tipologiche: -


DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



13




14




C
Stato di conservazione: buono
Paramento murario esterno:
intonaco
Tipologia della copertura: a capanna
in coppi e tegole
Elementi o finiture di pregio: -
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: -
Alterazioni tipologiche: sostituzione
di parte della copertura

APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto

Foglio di mappa 0003
particelle 189, 482, 479, 484, 192



Geoscopio PIT-PPR Vincoli
Ope legis art 142 - c)




Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica elevata (1.3)

Scheda IVS_115

Toponimo e indirizzo PODERE PINOCCHIO
via della Costituzione / via Pinocchio n.93, 95

INQUADRAMENTO GENERALE




Ctr con riferimenti - Ortofoto 2019 AGEA

A
Destinazione d'uso attuale: residenziale
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B
Destinazione d'uso attuale: annesso
Tipologia: annesso
Utilizzo: occupato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI





A B
Datazione:
casa colonica al 1618,
presente in cartografia al 1822




Catasto Leopoldino 1819_1821 / Orthofoto 1954 IGM / Orthofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A
Stato di conservazione: sufficiente
Paramento murario esterno: intonaco
Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole
Elementi o finiture di pregio:-
Elementi di pregio ambientale:-
Elementi di degrado: degrado dell'intonaco
Alterazioni tipologiche: scala in cemento e tettoia

B
Stato di conservazione: pessimo, rudere
Paramento murario esterno: muratura
Tipologia della copertura: in parte a capanna e in parte a falda in coppi e tegole, con capriate in legno a vista
Elementi o finiture di pregio: capriate in legno
Elementi di pregio ambientale:-
Elementi di degrado: parti crollate
Alterazioni tipologiche: -




APPROFONDIMENTO TECNICO



Scheda IVS_123

Toponimo e indirizzo Via Marenmana n. 5 - 6

INQUADRAMENTO GENERALE




A
Destinazione d'uso attuale: agricola
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: disabitato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Anotazioni/prescrizioni particolari: -

B
Destinazione d'uso attuale: agricola
Tipologia: casa colonica
Utilizzo: disabitato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Anotazioni/prescrizioni particolari: -

C
Destinazione d'uso attuale: annesso agricola
Tipologia: annesso rustico
Utilizzo: disabitato
Viabilità di accesso: strada sterrata
Anotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI



A
Datazione: presente al 1822

B
Datazione: presente al 1822


C
Datazione: esistente al 1954



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

Scheda IV/S_123


DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




A
Stato di conservazione:
sufficiente
Paramento murario esterno:
intonaco

Tipologia della copertura:
a padiglione in coppi e tegole
Elementi o finiture di pregio: -
Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado:
intonaco in stato di degrado

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



C
Stato di conservazione:
rudere


Paramento murario esterno:
intonaco

Tipologia della copertura:
a capanna in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio: -
Elementi di pregio ambientale: -

Elementi di degrado:
edificio in parte crollato

APPROFONDIMENTO TECNICO




Catasto

Foglio di mappa 0006
particella 142



Geoscopio PIT-PPR Vincoli


Area non vincolata



Estratto Piano Strutturale

Carta della Pericolosità Idraulica
Pericolosità idraulica bassa (I.1)

Scheda IVS_124



Toponimo e indirizzo PODERE PETRIOLI
 Via Pinocchio n° 11

INQUADRAMENTO GENERALE



A
Destinazione d'uso attuale: chiesa
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

B
Destinazione d'uso attuale: chiesa
Viabilità di accesso: strada sterrata
Annotazioni/prescrizioni particolari: -

VALORI STORICI IDENTITARI




A B
Datazione: presente in cartografia al 1821



Catasto Leopoldino 1819_1821 / Ortofoto 1954 IGM / Ortofoto 1965 IGM

DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A
Stato di conservazione: scarso
Paramento murario esterno: intonaco a gresce

Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole con sottogronda in laterizio

Elementi o finiture di pregio: arcate alle aperture e serie di colonne nel ballatoio

Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: intonaco degradato

Alterazioni tipologiche: -

B
Stato di conservazione: in abbandono
Paramento murario esterno: intonaco a gresce



Tipologia della copertura: a capanna in coppi e tegole

Elementi o finiture di pregio: -

Elementi di pregio ambientale: -
Elementi di degrado: intonaco degradato

Alterazioni tipologiche: -

APPROFONDIMENTO TECNICO



Catasto AB

Foglio di mappa 0007
Particella 806

Geoscopio PIT-PPR Vinci

Beni paesaggistici
Aree tutelate per legge
D-Lgs 42/2004, art 142 lettera c)

**Estratto Piano Strutturale
Carta della Pericolosità Idraulica** A Pericolosità idraulica elevata (1.3)

